

R296A - Posuvné měřítko - Šuplera pro měření hloubky dezénu pneumatik, digitální

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Napájení: SR44/LR44, Rozměry: cca 11×6×1,2cm, nulování v libovolné poloze, rozsah 0–25,4mm, pracovní teplota: 0°C--+ 40°C. Přesnost: 0,01mm

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo

pozměňování produktů.

• Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

• Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit.

Použití:

1. Vložte baterie (2), + pól nahoru
2. Zapněte (4)
3. Nasadte základnu (5) na rovnou plochu a stiskněte bar (1) směrem dolů
4. Nastavte O ZERO (3)
5. Nasadte měřidlo na pneumatiky, držet stabilně a posuňte špičku (6) do profilu pneumatiky
6. Přečtěte si hodnotu hloubky profilu přímo na displeji
7. Vypněte (4), nebo pokračovat

Důležité

1. Udržujte měřidlo jasné
2. Žádná voda, olej (1)
3. Vyjměte baterii, pokud není přístroj delší dobu používán
4. Displej bliká, když je baterie vybitá
5. V případě náhodného selhání displeje: vyjměte baterii po dobu 30 sekund

Výměna baterie

Vysuňte kryt baterie a vyjměte starou baterii. Vložte novou baterii a dávejte pozor na polaritu +/- . Starou baterii řádně vyhodte do míst určených k likvidaci.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

